

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म)



FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल

(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. District (जिल्हा): ठाणे शहर

P.S.(ठाणे): कापूरवाडी

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0310

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 11/09/2023 01:35

2. S.No. Acts (अधिनियम)
(अ.क्र.)

Sections (कलम)

1	भारतीय दंड संहिता १८६०	३०४
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	३३७
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	३३८

3. (a) Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):

1. Day(दिवस): रविवार

Date From (दिनांक पासून): 10/09/2023

Time Period पहर 6

Date To (दिनांक पर्यंत): 10/09/2023

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 17:30 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 18:00 बजे

(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):

Date (दिनांक): 10/09/2023

Time (वेळ): 19:12 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 009

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 11/09/2023 01:13 बजे

4. Type of Information (माहितीचा प्रकार): लेखी

5. Place of Occurrence (घटनास्थळ):

1.(a) Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर):

उत्तर, 01 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): ढोकाळी रुणवाल, आयरीन, सी टॉवर येथे, ठाणे

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then

(या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर असल्यास):

Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव):

District(State) (जिल्हा(राज्य)):

6. Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा):

(a) **Name (नाव):** दशरथकुमार श्रीगणपती दास

(b) **Father's Name (वडील चे नाव):**

श्रीगणपती दास

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1995

(d) **Nationality (राष्ट्रीयत्व):** भारत

(e) **UID No. (यु.आय.डी. क्र.):**

(f) **Passport No. (पारपत्र क्र.):**

Date of Issue (दिल्याची तारीख):

Place of Issue (दिल्याचे ठिकाण):

(g) **ID details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) ओळखपत्र विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पॅन कार्ड)**

S.No. (अ.क्र.)	ID Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	ID Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)
1		

(h) **Address (पत्ता):**

S.No. (अ.क्र.)	Address Type (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पत्ता	रुणवाल बांधकाम व्यावसायिक, बाळकुम येथील बांधकामाचे ठिकाणी, पत्राचे शेड मध्ये, जिठाणे, जि ठाणे, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	किसनपुर टक्कार, तहसिल दलसिंगसराय, पोस्ट रोसराय जि समस्तीपुर, राज्य बिहार, एसव्हीयू, बिहार, भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (फोन नं.):**

Mobile (मोबाइल नं.): 91-7304268054

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (माहीत असलेल्या / संशयीत / अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	लिफ्ट कॉन्ट्रक्टर			1. लिफ्ट कॉन्ट्रक्टर, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	मजुर कॉन्ट्रक्टर			1. मजुर कॉन्ट्रक्टर, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	व इतर			1. व इतर, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):

लागलीच दाखल.



9. Particulars of properties of interest (संबंधीत मालमत्तेचा तपशील):

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value (In Rs/-) (मुल्य (रु. मध्ये))
-------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--

10 Total value of property (In Rs/-)

(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any

(इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र., जर असल्यास)):

S.No. (अ.क्र.)	UIDB Number (यु.आय.डी.बी.क्र.)
-------------------	-----------------------------------

12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

जबाब

दिनांक 11/09/2023

मी दशरथकुमार श्रीगणपती दास वय 28 वर्षे धंदा मजुरी रा. ठि. रुणवाल बांधकाम व्यावसायिक यांचे बाळकुम येथील बांधकामाचे ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात मजुरासाठी बनविण्यात आलेल्या पत्राचे शेड मध्ये, बाळकुम जि.ठाणे मुळगांव:-किसनपुर टक्कार तहसिल दलसिंग सराय, पोलीस ठाणा विभुतीपुर, पोस्ट रोसराय जि. समस्तीपुर राज्य बिहार आधारकार्ड क्रमांक 925190713810 असा असून माझा मो.न. 7304268054 असा आहे.

मी व माझा भाऊ मंजेश चौपाल श्रीगणपती दास वय 32 वर्षे असे सन 2019 पासून रुणवाल बांधकाम व्यावसायिक यांचे ढोकाळी येथील बांधकामाचे ठिकाणी मजुरीचे काम करतो. व भाऊ मंजेश चौपाल हा गवंडी काम करतो. तसेच माझ्या चूलत भावाचा मुलगा रुपेश कुमार होरीला दास, सुनिलकुमार उमेश दास व माझा मावस भाऊ कारी योगेंद्र दास असे काम करतात.

रुणवाल बांधकाम व्यावसायिक यांचे बांधकाम करण्याचे कॉन्ट्रॅक्टर यांनी सिंधानिया प्रायव्हेट लिमिटेड या बांधकाम करणा-या कंपनीला बांधकाम करण्याचे काम दिले आहे. तसेच सिंधानिया प्रायव्हेट कंपनीने इंजिनिअर यांचे देखरेखीखाली अनुकूल इंटरप्रायजेस या बांधकाम करणा-या कंपनीस बांधकाम करण्याचे काम मिळाले असल्याचे मला माहित आहे. मी व माझा भाऊ व गांवातील इतर मजूर हे सन 2019 रोजी रुणवाल बांधकाम व्यावसायिक यांचे बांधकामाचे ठिकाणी अनुकूल इंटरप्रायजेस कंपनीचे इंजिनिअर तसेच नेमण्यात आलेले सुपरवायझर यांचे सांगणे प्रमाणे काम करत असतो. सदर ठिकाणी 4 इमारतीचे काम चालू आहे. सदर इमारतीस आयरीन ए टॉवर, बी टॉवर, सी टॉवर व डी टॉवर असे नांव देण्यात आले आहे. प्रत्येक इमारतीचे बांधकाम करणेसाठी स्वतंत्र अशी लिफ्ट आहे. व त्यामध्ये स्वतंत्र असे वाँचमन नेमण्यात आले आहे. सदर लिफ्टचा वापर हा बांधकाम साहित्य ने आण करणे तसेच मजुरांना जाणे येणेसाठी करण्यात येत असतो. आज पावेतो प्रत्येक इमारतीचे 40 माळ्याचे बांधकाम झाले आहे. सद्यस्थितीत सदर चारही टॉवरचे वाँटर प्रुफींगचे काम चालू आहे. मी व माझे वरील नमुद नातेवाईक असे सर्वजण आयरीन टॉवर सी मध्ये काम करत असतो. सदर कामावर जाणे येणे करीता आम्ही बांधकाम साहित्य व मजूर ने आण करणेसाठी असलेल्या लिफ्टचा वापर करीत असतो. सदर टॉवरला असलेली लिफ्ट ही मागील 03 महिने पासून 2/3 वेळा बिघडली होती. त्याबाबत अनुकूल इंटरप्रायजेस कंपनीचे इंजिनिअर व सुपरवायझर यांना कळविले होते.त्यावेळी तात्पुरत्या स्वरूपात दुरुस्तीचे काम करण्यात आले होते व त्याच लिफ्टचा वापर करण्यात येत होता.

दिनांक 10/09/2023 रोजी सकाळी 06:00 वा. रुणवाल बांधकामाचे आयरीन सी टॉवर येथे माझा भाऊ 1) मंजेश चौपाल दास 2) माझा चूलत भावाचा मुलगा रुपेश कुमार होरीला दास 3) माझा चूलत भावाचा मुलगा सुनिल कुमार दास 4) माझा मावस भाऊ कारीदास. 5) मिथलेश विश्वकर्मा. 6) नवीन विश्वकर्मा असे काम करणेसाठी गेलो होतो. सदर वेळी हारुण शेख हे लिफ्ट मॅन, होते. मी सदर इमारतीचे टॉवरचे खाली मी व माझा सहकारी परशुराम असे ब्रेकर घेवून सिमेंट क्रॉक्रीट तोडण्याचे काम करीत होतो. त्यावेळी सी टॉवरची लिफ्ट चालू होती. त्या लिफ्टचा मोठ्याने आवाज येत होतो. व लिफ्ट थांबून थांबून चालत होती. परंतु तरीही बांधकामासाठी तिचा वापर होत होता. मी व माझा सहकारी परशुराम असे सायंकाळी 05:30 वा. काम संपवून आमचे रुमवर निघून गेलो. त्यानंतर सायंकाळी 06:00 वा. सु. आमचे गांवातील व माझे प्रमाणे मजुरीचे काम करणारा राजकुमार पासवान याने मला सी टॉवरची लिफ्ट पडली आहे असे सांगितले. सदर इमारती मध्ये माझा भाऊ व इतर

नातेवाईक असे काम करीत असल्याने मी लगेच सी टॉवरचे ठिकाणी 06:15 वाजता पोहचलो. त्यावेळी मी सदर ठिकाणी जावून पाहिले असता लिफ्ट पूर्णपणे तुटून सदर टॉवरच्या बेसमेन्ट मध्ये असल्याची दिसले. त्यावेळी लिफ्ट मधील असलेले माझा भाऊ व नातेवाईक तसेच इतर मजुर व लिफ्ट मॅन हे बेसमेन्टचे खड्यात असलेल्या पाण्यात जखमी होवून पडलेले दिसले. त्यावेळी मी मदतीसाठी तेथे उपस्थित असणा-या इतर कामगारांना बोलाविले. व त्यांचे मदतीने सदर लिफ्टच्या अपघातामुळे जखमी झालेल्या सर्व 07 जणांना बेसमेन्टच्या खड्यातून बाहेर काढले. त्यावेळी त्यांच्या हाता, पायास, चेह-यावर, डोक्यास दुखापत होवून रक्त येत होते. सदर 07 जणांपैकी 1) सुनिलकुमार दास व 2) कारी दास हेच दोघे हालचाल करीत असल्याने इतर लोकांच्या मदतीने त्यांना खाजगी वाहनातून दवाउपचारासाठी निपून हॉस्पिटल येथे घेवून गेले होते. सदर ठिकाणी माझा भाऊ 1) मंजेशचौपाल दास वय 32 वर्षे 2) माझा चूलत भावाचा मुलगा रुपेश कुमार होरीला दास वय 21 वर्षे 3) हारुण नबी शेख वय 64 वर्षे लिफ्ट मॅन 4) मिथलेश लालचंद विश्वकर्मा वय 30 वर्षे 5) नवीन अरुण विश्वकर्मा वय 22 वर्षे हे सदर सी टॉवर येथेच होते. त्यावेळी कापूरबावडी पोलीस ठाण्याचे पोलीस घटनास्थळी आले व त्यांनी अॅम्ब्यूलन्स बोलावून घेवून वरील पाचही जणांना उपचारासाठी सिव्हील हॉस्पिटल येथे पाठविले होते. परंतु ते सर्वजण उपचारापुर्वीच मयत झाले असल्याचे मला पोलीसांकडून समजले. तसेच निपून हॉस्पिटल येथे उपचारासाठी पाठविण्यात आलेल्या 1) सुनिलकुमार दास व 2) कारी दास यांपैकी कारी दास हा देखील मयत झाला असल्याचे समजले आहे.

तरी आज दिनांक 10/09/2023 रोजी ढोकाळी रुणवाल आयरीन सी टॉवर बांधकामाचे ठिकाणी बांधकाम साहित्य ने आण करणे तसेच मजुरांसाठी वापरण्यात येणारी लिफ्ट ही मागील 03 महिने पासून वेळोवेळी नादुरुस्त असतांना ती दुरुस्त करून तिचा वापर चालू होता. सदरच्या लिफ्टचा आजही कामासाठी वापर करताना मोठयाने आवाज होवून ती थांबून थांबून चालत होती. सदर लिफ्ट ही नादुरुस्त असल्याचे व ती चालवल्या नंतर अपघात होवून मृत्यू होवू शकतो हे माहित असतांनाही कामगारांची कोणत्याही प्रकारच्या सुरक्षिततेची काळजी न घेता लिफ्ट कॉन्ट्रॅक्टर, मजुर कॉन्ट्रॅक्टर, व इतरांनी नादुरुस्त असलेल्या लिफ्टचा जाणीवपूर्वक वापर केला. व त्यामुळे 40 व्या माळ्यावरून मजुरांना घेवून सांयकाळी 05:30 ते 06:00 वा.दरम्यान सदरची लिफ्ट खाली येत असतांना तुटून खाली जमिनीवर बेसमेन्टमध्ये जोरात आपटल्याने लिफ्ट मध्ये असलेला माझा सख्खा भाऊ 1) मंजेशचौपाल दास 2) माझा चूलत भावाचा मुलगा रुपेश कुमार होरीला दास 3) हारुण नबी शेख (लिफ्ट मॅन) 4) मिथलेश विश्वकर्मा 5) माझा मावस भाऊ कारी दास 6) नवीन विश्वकर्मा यांना गंभीर दुखापत होवून त्यांचे मृत्युस कारणीभूत झाले आहेत. तसेच माझ्या चूलत भावाचा मुलगा 7) सुनिल कुमार दास यांस गंभीर दुखापत होणेस कारणीभूत झाले आहेत. म्हणून माझी वरील नमुद घटने बाबत लिफ्ट कॉन्ट्रॅक्टर, मजुर कॉन्ट्रॅक्टर, व इतरां विरुद्ध तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब मराठीत संगणकावर टंकलीखित केला असून तो मला हिंदीत समजावून सांगितला. तो माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष

हा जबाब दिला सही

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (केलेली कारवाई: बाब क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

(1) Registered the case and took up the investigation:
(प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले):

or (किंवा)

(2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव):

RAJENDRA DADASAHEB TORADMAL

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No.(क्र.): 15101000402RD

to take up the Investigation (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) or (किंवा)

(3) Refused investigation due to (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):

or (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला)

(4) Transferred to P.S.

(गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):

District (जिल्हा):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली.)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)


14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

४२/२१ कुमर दाम

15. Date and time of dispatch to the court

(न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):



पोलीस ठाणे अंमलदार

नाव हुद्दा- PPSI को कोर

Signature of Officer in Charge,
Police Station

(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): UTTAM DATTATREY

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): POBN69008

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम खबरीतील मुद्दा क्र. ७ ला जोडपत्र): Physical features, deformities and other details of the

(If known / seen)(संशयीत/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील))

S.No.(अ.क्र.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तारीक/ वर्ष)	Build (बांधा)	Height (cms.) (उंची(से. मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					चेचक के दाग: NO
2	पुरुष					चेचक के दाग: NO
3	पुरुष					चेचक के दाग: NO
Deformities/ Peculiarities	Teeth (दात)	Hair (केस)	Eyes (डोळे)	Habit(s) (सवयी)	Dress Habit(s) (पोषाखाच्या सवयी)	
8	9	10	11	12	13	

Language /Dialect (भाषा / बोलीभाषा)	Burn Mark (भाजल्याच्या खुणा)	Leucoder ma (कोड)	Place Of (का स्थान) Mole (तिळ)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोदण)	Others (इतर)
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर तक्रारदार/माहिती देणा-याने संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)